



Gemeinde Sylt . Postfach 1664 . 25969 Sylt / OT Westerland

Amt für Ordnung und Soziales

Ordnungsrecht

Bahnweg 20 – 22 Hausanschrift

04651 851-545 Durchwahl

04651 851-9545 Fax

ffw.verwaltung@gemeinde-sylt.de E-Mail

29.07.2019 Datum

Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges der FF Archsum

Iveco Magirus LF 8 ohne Beladung

Die Gemeinde Sylt verkauft ein ausrangiertes Feuerwehrfahrzeug.

Angebotspreis 4.500,00 EUR Angebotsfrist: 15.09.2019

Weitere Angaben siehe beigefügtes Gutachten.

Eine Probefahrt und Besichtigung ist nach vorheriger Anmeldung unter den o.g. Kontaktdaten möglich.

Alle Angaben ohne Gewähr. Ihr Interesse / Angebot richten Sie unter Angabe eines konkreten Angebotes bitte an obige E-Mail Adresse. Nach Ablauf der Angebotsfrist erhalten Sie Nachricht über die Berücksichtigung Ihres Gebotes.

Der Verkauf erfolgt ohne Ausweis / Abzug von Mehrwertsteuer. Mängelgewährleistung bzw. Garantie seitens der Gemeinde Sylt besteht nicht. Das Fahrzeug wird „verkauft wie gesehen“.

Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Überweisung, die Abholung innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des Kaufvertrages ist sicherzustellen! Gegen Aufpreis zu den dann gültigen Konditionen ist eine Überführung durch einen Mitarbeiter der Gemeinde Sylt bis nach Niebüll möglich.

Abhol- und Besichtigungsadresse: Bauhof der Gemeinde Sylt, Bahnweg 29, 25980 Sylt / Westerland

Anlagen:

- 1) Gutachten TÜV-NORD Mobilität GmbH & Co. KG inkl. Bilddokumentation
- 2) HU-Bericht

Postanschrift:
Andreas-Nielsen-Str. 1
25980 Sylt / OT Westerland
Postfach 16 64
25969 Sylt / OT Westerland

Kontakt:
Telefon: +49(04651) 851-0
Telefax: +49(04651) 851-290
Mail: info@gemeinde-sylt.de
Web: www.gemeinde-sylt.de

Am besten erreichen Sie uns:
Mo.- Fr. 08.00 - 12.30 Uhr
Mo.+Do. 14.00 - 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Nord-Ostsee Sparkasse * IBAN: DE29 2175 0000 0030 0000 53 * BIC: NOLADE21NOS

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92

27580 Bremerhaven

Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10

e-Mail: wschmid@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Wurster Straße 92 • 27580 Bremerhaven

Gemeinde Sylt
3.2 Brandschutz
Bahnweg 20-22
25980 Sylt / Westerland

erstellt durch :
Walter Schmid
Handy : 0160 888 4623
Datum : 09.04.2019

G u t a c h t e n

0092W9U858

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung NF CA934
Fahrzeughalter : Gemeinde Sylt
3.2 Brandschutz
Bahnweg 20-22, 25980 Sylt / Westerland
Amtliches Kennzeichen : NF CA934
Auftrag vom / durch : 09.04.2019 / Herrn Lewald
Besichtigungsdatum : 09.04.2019 09:00:00
Besichtigungsort : Gemeinde Sylt
3.2 Brandschutz
Bahnweg 20-22, 25980 Sylt / Westerland
Besichtigt durch : SV Walter Schmid
Anwesend : Herr Lewald

Kosten- und Wertzusammenstellung:


Wert am Markt:	EUR	3.900,00
Wert am Markt in Worten:	EUR	dreitausendneunhundert

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : NF CA934
Fahrzeugart : LKW
Aufbauart : 4-türig
Fabrikat : Iveco-Magrus
Typ / Untertyp : 65-12A / Iveco-Magirus LF8
Fahrzeug-Ident-Nummer : WJMA6580M04123222
Hubraum / Leistung : 6128 ccm / 87 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Plätze : 8
KBA-Nr.: : 7691000
Leer- / zul. Gesamtgewicht : 4320 kg / 6900 kg
Länge / Breite / Höhe : 6900 mm / 2400 mm / 2840 mm
Reifendimension vorn / hinten : 8R 17,5 117/116L / 8R 17,5 117/116L
Reifenfabrikat : Hankook
: Allwetter-Reifen



Profiltiefe in (mm) :
Reifenzustand : verkehrssicher
Anzahl der Achsen : 2
2. Reifensatz
Erstzulassung : 13.11.1991
Letzte Zulassung : 13.11.1991
Nächste HU : 12.2019
Laufleistung abgelesen : 23372 km
Farbe : feuerwehrot
Lackart : Uni
Fahrzeugzustand : durchschnittlich
Besichtigungszustand : fahrbereit, verkehrssicher, unzerlegt, ohne Verwendung einer Hebebühne
Serien/Sonderausstattungen : Doppelkabine, Vorbaupumpe
reparierte Vorschäden : keine festgestellt
nicht reparierte Vorschäden : keine festgestellt

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92

27580 Bremerhaven

Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10

e-Mail: wschmid@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019

AUFTRAGS-NR: 0092W9U858

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: GEMEINDE SYLT 3.2 BRANDSCHUTZ
BAHNWEG 20-22
25980 SYLT / WESTERLAND

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 09.04.2019 / SYLT / WESTERLAND

AMTLICHES KENNZEICHEN: NF CA934

ART / AUFBAU: LKW /
HERSTELLER: IVECO-MAGRUS
TYP: 65-12A
AUSFÜHRUNG: IVECO-MAGIRUS LF8
FAHRZEUG IDENT NR: WJMA6580M04123222

FARBE: FEUERWEHRROT
TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL
HUBRAUM / LEISTUNG: 6.128 CCM / 87 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 /

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 13.11.1991 /13.11.1991
NÄCHSTE HU / AU: 12.2019 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 23.372 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER
V-ACHSE: / 12.0 12.0
H-ACHSE: / I: 13.0 13.0 A: 13.0 13.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE (N) *

WERT AM MARKT EUR**** 3.900,00

BREMERHAVEN , DEN 12.04.2019

FORM AUDATEX

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92

27580 Bremerhaven

Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10

e-Mail: wschmid@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019

AUFTRAGS-NR: 0092W9U858

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: /

H-ACHSE: /

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: /

H-ACHSE AUSSEN: /

H-ACHSE INNEN: /

LI: (AO) 12.0 mm RE: (AO) 12.0 mm

LI: (AO) 13.0 mm RE: (AO) 13.0 mm

LI: (AO) 13.0 mm RE: (AO) 13.0 mm

AO=ALLWETTER-ORIGINAL

KORREKTUREN

INSTANDSETZUNGSARBEITEN

FORM AUDATEX

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Wurster Straße 92

27580 Bremerhaven

Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10

e-Mail: wschmid@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019

AUFTRAGS-NR: 0092W9U858

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 09.04.2019 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WERT AM MARKT

EUR****

3.900,00

BREMERHAVEN , DEN 12.04.2019

FORM AUDATEX

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden einer Kopie des Fahrzeugscheins entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugschadens ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Beurteilung des Fahrzeugschadens ist jedoch unseres Erachtens nicht notwendig.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Fahrzeugzustandsbewertung

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- Die linke vordere Türgummidichtung ist beschädigt
- Sitzbezug Fahrersitz ist beschädigt
- das Fahrzeug hat diverse Rostansätze an dem Chasais

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Wurster Straße 92
27580 Bremerhaven
Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10
e-Mail: wschmid@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Walter Schmid.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremerhaven, 09.04.2019

Walter Schmid

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 20 - Seiten incl. der Lichtbildanlage (26 Lichtbilder).

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 11



Bild 12

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 13



Bild 14

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 15



Bild 16

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 17



Bild 18

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 19



Bild 20

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 21



Bild 22

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 23



Bild 24

Gutachten Nr.: 0092W9U858

Datum: 09.04.2019



Bild 25



Bild 26