



Gemeinde Sylt . Postfach 1664 . 25969 Sylt / OT Westerland

Amt für Ordnung und Soziales

Ordnungsrecht

Bahnweg 20 – 22 Hausanschrift

04651 851-545 Durchwahl

04651 851-9545 Fax

ffw.verwaltung@gemeinde-sylt.de E-Mail

29.07.2019 Datum

Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges der FF Keitum / Tinnum

Iveco Magirus LF 8 ohne Beladung

Die Gemeinde Sylt verkauft ein ausrangiertes Feuerwehrfahrzeug.

Angebotspreis 3.000,00 EUR Angebotsfrist: 15.09.2019

Weitere Angaben siehe beigefügte Gutachten.

Eine Probefahrt und Besichtigung ist nach vorheriger Anmeldung unter den o.g. Kontaktdaten möglich.

Alle Angaben ohne Gewähr. Ihr Interesse / Angebot richten Sie unter Angabe eines konkreten Angebotes bitte an obige E-Mail Adresse. Nach Ablauf der Angebotsfrist erhalten Sie Nachricht über die Berücksichtigung Ihres Gebotes.

Der Verkauf erfolgt ohne Ausweis / Abzug von Mehrwertsteuer. Mängelgewährleistung bzw. Garantie seitens der Gemeinde Sylt besteht nicht. Das Fahrzeug wird „verkauft wie gesehen“.

Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Überweisung, die Abholung innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des Kaufvertrages ist sicherzustellen! Gegen Aufpreis zu den dann gültigen Konditionen ist eine Überführung durch einen Mitarbeiter der Gemeinde Sylt bis nach Niebüll möglich.

Abhol- und Besichtigungsadresse: Bauhof der Gemeinde Sylt, Bahnweg 29, 25980 Sylt / Westerland

Erläuterung zum Gutachten: Das Gutachten des TÜV ist aus 2015, da dort bereits der Verkauf des Fahrzeuges geplant war. Dieses wurde jedoch temporär durch eine andere Ortsfeuerwehr übernommen und dann 08/2018 außer Dienst gestellt. Aufgrund der Weiternutzung wurde das Fahrzeug stetig in Stand gehalten und wurde daher auch regelmäßig dem TÜV vorgeführt.

Anlagen:

- 1) Gutachten TÜV-NORD Mobilität GmbH & Co. KG inkl. Bilddokumentation
- 2) Gutachten Ing.-Büro Wilhelm inkl. Bilddokumentation

Postanschrift:
Andreas-Nielsen-Str. 1
25980 Sylt / OT Westerland
Postfach 16 64
25969 Sylt / OT Westerland

Kontakt:
Telefon: +49(04651) 851-0
Telefax: +49(04651) 851-290
Mail: info@gemeinde-sylt.de
Web: www.gemeinde-sylt.de

Am besten erreichen Sie uns:
Mo.- Fr. 08.00 - 12.30 Uhr
Mo.+Do. 14.00 - 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Ing.-Büro Wilhelm

Falkenweg 2, 24976 Handewitt OT Jarplund
Tel.: 0461 / 90 36 90 Fax: 0461 / 90 36 999

Gebrauchtfahrzeug Bewertung nach D A T - S Y S T E M

Nr. M113753-18		Besichtigungsdatum	: 03.09.2018
Fahrzeugart	: Lastkraftwagen	Motorart	: -
Fabrikat	: Iveco	Leistung/Hubraum	: 87 kW (118 PS) / 6128 ccm
Typ	: 65-12A	Erstzulassung/HU/SP	: 03.04.1991/ 05.19 / -
		Umweltplakette	: - (keine/undefiniert)
Aufbauart/Ausf.	: LF8 14530	CO2 Effizienzklasse	:
		Ges.Fahrstrecke	: 14.574 km
Sitzplätze / Türen	: 8 / 4	Anzahl Besitzer	: unbekannt
Amtl. Kennz.	: NF-CA 925	Laderaum/Inhalt	: -
Kfz.-Ident.Nr.	: WJMA6580M04113565	Nutz-(Aufliege)Last	: 2340 kg
Radstand	: -	Zul.Gesamtgewicht	: 6900 kg
Anzahl Achsen	: 2	Vorschaden	: unbekannt
Fgst. Gesamtzustand	: gut	Farbe Fgst.	: -
Reifen/Zust. 1.Achse	: 8R17.5 M+S 12,0/--/13,0mm	Hersteller/Sich.Kz.	: Hankook D 405 /
Reifen/Zust. 2.Achse	: 8R17.5 M+S 13,0/13,0/13,0/13,0mm	Hersteller/Sich.Kz.	: Hankook D 405 /
Reifen/Zust.Res.-Rad	: -	Hersteller/Sich.Kz.	: - /

Serienausstattung Fahrgestell:

Anhängerkupplung/Zugmaul Rockinger TK226A, Doppelkabine mit 3 Sitzreihen, Getriebe 5 Gang Manuell, Nebelscheinwerfer

Sonderausstattung Fahrgestell:

12V/24Volt-Steckanschluß, 8 Sitze, Arbeitsscheinwerfer/Suchscheinwerfer 6 St., Beschriftung Feuerwehr, Blaulicht, Dachreling, Geräteträgeraufbau, Heckleiter, Lösch-Wasserförderpumpe Frontanbau, Zusatzheizung Webasto

Bemerkungen Fahrgestell:

Es war nur ein Motor-Probelauf, aber keine Probefahrt möglich. Demzufolge ist dem Schätzwert hinsichtlich der Triebwerkteile ein dem Alter und der Gesamtlaufstrecke des Fahrzeuges durchschnittlich entsprechender Zustand unterstellt, soweit nicht schon ohne Probefahrt Mängel erkannt worden sind. Batterieleistung ausreichend, Wartung/Service fällig

Auf der Basis einer Marktbeobachtung und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der **Zeitwert (ohne MwSt.)** des oben genannten Fahrzeugs
am 06.09.2018 zu:

3.750,-- EUR (zuzüglich 712,50 EUR MwSt.)

Diese Bewertung wurde durchgeführt von: Sachverständiger M. Köpnick

@120925/#3860/EUR CD



Ing. Büro Wilhelm

Sachverständige für Kfz. - Schäden, - Bewertung & Unfallrekonstruktion

24976 Handewitt OT Jarplund, Falkenweg 2

Tel.: 0461 90 36 90 Fax: 0461 90 36 999

✉ info@wilhelm-jarplund.de

Handewitt OT Jarplund, 07.09.2018

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. M113753-18

Flensburg / Jarplund

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Ing. Büro Wilhelm

Sachverständige für Kfz. - Schäden. - Bewertung & Unfallrekonstruktion

24976 Handewitt OT Jarplund, Falkenweg 2

Tel.: 0461 90 36 90 Fax: 0461 90 36 999

✉ info@wilhelm-jarplund.de

Handewitt OT Jarplund, 07.09.2018

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. M113753-18

Flensburg / Jarplund

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Steinbrückerstr. 2-4 23566 Lübeck Tel.: 0451 6200728 Fax: 040 8557 1901 1236

e-Mail: sschloemer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



TÜV NORD Mobilität GMBH & Co. KG • Steinbrückerstr. 2-4 • 23566 Lübeck

Gemeinde Sylt-Ost
OT Keitum
Freiwillige Feuerwehr
C.-P. Hansen-Allee 7

erstellt durch : Sven Schlömer
Handy : 0160 888 0027
Datum : 18.02.2015

25980 Sylt-Ost OT Keitum

G u t a c h t e n

0043W51120

Bei Rückfragen bitte angeben!

K O P I E

Betreff : Fahrzeugbewertung NF-CA925

Fahrzeughalter : Gemeinde Sylt-Ost
OT Keitum Freiwillige Feuerwehr
C.-P. Hansen-Allee 7, 25980 Sylt-Ost OT Keitum

Amtliches Kennzeichen : NF-CA925

Auftrag vom : 26.01.2015

Besichtigungsdatum : 30.01.2015
Besichtigungsort : Gemeinde Sylt-Ost
OT Keitum Freiwillige Feuerwehr
C.-P. Hansen-Allee 7, 25980 Sylt-Ost OT Keitum

Besichtigt durch : Bernt-Erik Weigelin

Bewertungsergebnis:

Zeitwert inkl. Umsatzsteuer

EUR 1.800,00

Gutachten Nr.: 0043W51120

Datum: 18.02.2015

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : NF-CA925
Fahrzeugart : So-KFZ
Aufbauart : Löschfahrzeug, 4-türig
Fabrikat : Iveco-Magirus
Typ / Untertyp : 65-12A / LF 8
Fahrzeug-Ident-Nummer : WJMA6580M04113565
Hubraum / Leistung : 6128 ccm / 87 kW
Motorart : Diesel
Plätze : 9
KBA-Nr.: : 7691000
Leer- / zul. Gesamtgewicht : 4560 kg / 6900 kg
Länge / Breite / Höhe : 6900 mm / 2350 mm / 2820 mm
Reifendimension : 8 R 17.5
Reifenfabrikat : Hankook



Profiltiefe in (Prozent) :
Anzahl der Achsen : 2
Achslast vorn / hinten : 2600 kg / 4300 kg
Erstzulassung : 03.04.1991
Nächste HU : 05.2015
Laufleistung abgelesen : 12194 km
Laufleistung angegeben : 12194 km
Farbe : rot
Lackart : Uni
Fahrzeugzustand : durchschnittlich
Besichtigungszustand : unzerlegt, ohne Verwendung einer Hebebühne
Serien/Sonderausstattungen : Technische Feuerwehrausstattung und Beleuchtungseinrichtungen, Frontpumpe Typ FP8/8, Tragkraftspritze, Aufbau Iveco-Magirus

Gutachten Nr.: 0043W51120

Datum: 18.02.2015

Fahrzeugausstattung incl. Sonderausstattung

- Funkanlage, Notstromaggregat, Hydraulikschere und Schläuche werden demontiert.

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden dem vorgelegten Fahrzeugschein entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugschadens ausreichend.

Probefahrt / Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Steinbrückerstr. 2-4 23566 Lübeck Tel.: 0451 6200728 Fax: 040 8557 1901 1236

e-Mail: sschloemer@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0043W51120

Datum: 18.02.2015

Herrn Sven Schlömer. Die Besichtigung erfolgte durch Herrn Bernt.Erik Weigelin

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Lübeck, 18.02.2015

Sven Schlömer.

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 9 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0043W51120

Datum: 18.02.2015



Bild 1




Bild 2

Gutachten Nr.: 0043W51120

Datum: 18.02.2015




Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0043W51120

Datum: 18.02.2015



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 0043W51120

Datum: 18.02.2015



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 0043W51120

Datum: 18.02.2015




Bild 9