

Ing.-Büro Wilhelm

Falkenweg 2, 24976 Handewitt OT Jarplund
Tel.: 0461 / 90 36 90 Fax: 0461 / 90 36 999

Gebrauchtfahrzeug Bewertung nach D A T - S Y S T E M

| | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Nr. A118278 | | Besichtigungsdatum | : 03.11.2021 |
| Fahrzeugart | : Transporter | Motorart | : Dieselmotor |
| Fabrikat | : Mercedes-Benz | Leistung/Hubraum | : 65 kW (88 PS) / 2148 ccm |
| Typ | : Sprinter II 209 CDI | Erstzulassung/HU | : 21.08.2007/ 10.21 |
| | | Umweltplakette | : - (keine/undefiniert) |
| Aufbauart/Ausf. | : Pritschenwagen | CO2 Effizienzklasse | : |
| | | Ges.Fahrstrecke | : 198.128 km |
| Sitzplätze / Türen | : 2 / 2 | Anzahl Besitzer | : 1 |
| Amtl. Kennz. | : NF-SW 103 | Laderaum/Inhalt | : 2850 x 2030 x 400 mm |
| Kfz.-Ident.Nr. | : WDB9061111N345626 | Nutz-(Aufliege)Last | : 1045 kg |
| Radstand | : 3250 mm | Zul.Gesamtgewicht | : 3000 kg |
| Anzahl Achsen | : 2 | Vorschaden | : unbekannt |
| | | Farbe Fgst. | : tieforange |
| Fgst. Gesamtzustand | : ausreichend | Hersteller/Sich.Kz. | : Continental / |
| Reifen/Zust. 1.Achse | : 205/75R16C 5,0/--/--/5,0mm | Hersteller/Sich.Kz. | : Continental / |
| Reifen/Zust. 2.Achse | : 205/75R16C 8,0/--/--/8,0mm | Hersteller/Sich.Kz. | : - / |
| Reifen/Zust.Res.-Rad | : - - | | |

Serienausstattung:

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Batterie 74 Ah, Bremsassistent, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe 6-Gang - NSG, Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Pritsche, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Motor 2,1 Ltr. - 65 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 3250 mm, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Wärmeschutzverglasung, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Anhängersteckdose 13-polig, Rückspiegel innen, Rückwand mit Fenster, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Stabilisator vorn

Zusätzliche Ausstattung:

Plane+Spiegel, Funk+Radio+Rundumleuchte

Bemerkungen:

Fahrerhaus mit Durchrostungen, Lack stark verwittert, HU fällig, Kupplung verbraucht, Innenausstattung verbraucht, Es war nur ein Motor-Probelauf, aber keine Probefahrt möglich. Demzufolge ist dem Schätzwert hinsichtlich der Triebwerkteile ein dem Alter und der Gesamtlaufstrecke des Fahrzeuges durchschnittlich entsprechender Zustand unterstellt, soweit nicht schon ohne Probefahrt Mängel erkannt worden sind.

Auf der Basis des Marktspiegels der Deutschen Automobil Treuhand und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der **Händlerverkaufswert (incl. MwSt.)** des oben genannten Fahrzeugs am 03.11.2021 zu:

1.275,-- EUR (incl. 203,57 EUR MwSt.)

Diese Bewertung wurde durchgeführt von: Herr Wilhelm

@120925/#4018/EUR CD 11/2021 - 1

